

1 ページ ひだまり eyes 工事説明書 はじめにお読みください。

オムロン製の黒い計測機は CT 計器による計測になり、1 台で最大 2 台のパワコンを計測します。これを複数台連結することで計測台数を増やすことが出来ます。

参考として 単相三線式 49.5 kW(5.5 kW パワコン 9 台) の時は

必要本体は 5 個 (2 + 2 + 2 + 2 + 1) となります。これを前提に工事の説明を致します。

CT センサー設置工事の注意事項

- 1 確認のために発電がしっかりと確認出来る日照条件の元に行ってください。
(朝方、夕方、雨降りなど、瞬時値が 1.0 kW 未満では行わないこと)
- 2 CT 計測機本体 は計測機能はパワコン 2 台分ありますが、表示は 1 台ずつしかしないので注意して下さい。1 台目・2 台目を MODE キーにて変更してどのパワコンを計測しているか認識しながら行って下さい。(詳しくは 3 ページ参照)
- 3 CT の組み合わせが正しければ表示が以下のようになります。(詳細は 2 ページ参照)



ユニット ID 1 と 2
今は 2 番を表示

※注意！必ず
マイナス表示
この値はパワコンの
瞬間発電量と同じ

(詳細は 3 ページ)


KW 表示
(KWh ではない)
(詳細は 3 ページ)

全てのユニット ID (01 ~ 09) で
マイナス瞬間発電量になっているか確認して下さい。

マイナス表示になつてないと表示されません！！

2ページ 工事用説明書 ひだまりeyes 用 KM-N1-FLK 接続方法

● 単相3線式、三相3線式の場合



※注意1！

一次側が異相の場合

黄茶 (CT1) と赤緑 (CT2) が逆

青黒 (CT3) と白灰 (CT4) が逆


の場合があります。

必ず1ページ目のマイナス瞬間発電量表示で確認して下さい。

ひだまりeyesの電源は主幹ブレーカーの一次側からブレーカーを付けて電源を取るのが望ましい。（主幹が落ちてもひだまりeyesは生きるので判断がつきやすい）

■ CTの取り付け方法

- 電源側 (K)、負荷側 (L) の方向を確認後、接続してください。
方向を間違えると正しく計測できません。



- 分割／固定用フックを開け、各相にクランプしてください。
クランプ後、カチッと音がするまで確実に閉めてください。
- 専用CTは接地しないでください。
故障の原因となります。

※注意2

事前に工事する場合 注意1の理由により
CTの向きを変える、あるいは位置を反対にする
必要が出てくる可能性があります。

それを考慮に入れて事前工事をしてください。
連係日以降にCTの向き変え、入替の可能性があります。

3ページ 瞬時値の確認方法



1 モニターの画面が消えている



2 右上のMODEキーを押す
長押しはしないで下さい。
設定画面になってしまいます。

写真のように

UNIT 01 -A-

が表示されるまで押す



UNIT 01 -A-

が表示されたらもう一度 MODE を押す

↓矢印を押して

数字の下が

k w出るまで押す

左写真のKWHではダメ

1	KWH
2	KW
3	A-R
4	A-T
5	A-N
6	V-RN
7	V-TN
8	V-RT
9	Hz
10	PF
11	KVAR
12	-KWH
13	JPY

この順番で変わる



マイナス
— パワコンの瞬時値

KW

と表示されればOK

例 いま現在のパワコンの瞬間発電量が3. 5 kw
だったら -3. 500kw と表示されればOK

4 ページ 瞬時値の確認方法（つづき）



右の残りも同じように-kwを表示させる

隣は UNIT03 か UNIT04

その隣 UNIT05 か UNIT06

その隣 UNIT07 か UNIT08

UNIT01 が ほかの 3 つと

ほぼ同じならいい（今約半分はNG）



同じにならたら今度は最初の
一番左の機械に戻って

再度modeキーを押す

UNIT02 -C-

を表示させて

再度modeキーを押す

上下矢印で

同様に-kwを表示させる

上と同じようにほぼ同じになれば

完了

例 今パソコンの瞬間発電量が 3.6kw だった場合

赤	赤	白	黒
黄／茶	パソコン側L		
赤／緑		-3.6kw	
			パソコン側L

赤	赤	白	黒
黄／茶	パソコン側L		
赤／緑		0.00kw	
			パソコン側K

正しい組み合わせです。

赤	赤	白	黒
黄／茶	パソコン側K		
赤／緑		3.6kw	
			パソコン側K

赤	赤	白	黒
黄／茶	パソコン側K		
赤／緑		0.00kw	
			パソコン側L

CT1の向きが逆です。

赤	赤	白	黒
黄／茶		パソコン側L	
赤／緑		-1.8kw	
			パソコン側L

赤	赤	白	黒
黄／茶		パソコン側K	
赤／緑		1.8kw	
			パソコン側K

赤	赤	白	黒
黄／茶	パソコン側L		
赤／緑		-1.8kw	
			パソコン側L

赤	赤	白	黒
黄／茶	パソコン側K		
赤／緑		1.8kw	
			パソコン側K

赤	赤	白	黒
黄／茶		パソコン側L	
赤／緑		3.6kw	
			パソコン側L

CT1とCT2が逆です。

今のパソコンの瞬時値のマイナスが表示されていれば正しい接続です。

向きや付けている場所が違う場合は

マイナス 半分 kw
 プラス 半分 kw
 プラス 瞬時値 kw
 0kw

が表示されれば接続ミスの可能性が高いです。

それでも駄目な場合は CTセンサーの不良が考えれます。